


阿法拉伐AQUA 造水机板片置换

可靠服务及运行-正常运行时间最大化



船上的可用淡水至关重要。要确保阿法拉伐AQUA Blue淡水发生器长期发挥最优功能，AQUA板片必须保持最佳状态。板片表面缺陷或垫片失效导致的功能受限可能会影响性能和安全性，增加能耗并造成损失重大的停机。采用阿法拉伐中心库存中新修复的板片更换客户现有的AQUA板片是一种确保性能和正常运行时间的简单高效的方法。



阿法拉伐AQUA工艺板

阿法拉伐AQUA公用板



我们的服务

阿法拉伐为客户提供修复如新的AQUA 板组，运送至约定港口。客户将未损坏的旧AQUA板片放入阿法拉伐提供的箱子中返回至阿法拉伐。旧板片由阿法拉伐服务中心的专家采用阿法拉伐独有的高质量方法进行修复。然后阿法拉伐将修复板片上架至中心库存，以供下一位客户使用。因此，客户可即时获得新的AQUA板片。

优点

- 板片维护可靠
- 客户无需使用特殊工具或化学品
- 正常运行时间最大化
- 连续淡水生产
- 业务程序便利

服务范围

由于垫片更换可能难以在船上开展，阿法拉伐会在有资质的服务中心为客户提供服务。收到旧AQUA板片后，阿法拉伐专家将对其进行彻底清洁。采用液氮移除垫片和粘胶。在化学清洗池中清洁原钛板，去除其表面的沉积物。采用阿法拉伐特制双组分胶水粘接垫片，在烘箱内固化确保粘接牢固。经过质量检查后将板片上架库存以供下一位客户使用。

供应范围

阿法拉伐库存点遍布全球，可为客户提供经翻新的AQUA板片。新板片装箱提供给客户，然后客户将旧板片放入该箱返回阿法拉伐。这样确保运输安全，避免途中损坏，还可最大程度地减少材料浪费。

客户需要在三个月内将未损坏的旧板片返还阿法拉伐。三个月后，阿法拉伐将收取额外费用以弥补损失。

服务间隔延长

AQUA Blue造水机本身操作简单、维护需求极低。但还可进一步扩展性能并延长修复间隔。

• 阿法拉伐AQUA CIP (就地清洗)

CIP装置安装和使用简单。加有缓蚀剂的酸在板片的蒸发器段循环流通，清除积垢，保持板片表面清洁，确保系统性能最优。

- CIP 230V-型号985 23461-80
- CIP 115V-型号985 23461-81

• 距离指示器

距离指示器安装在紧固螺栓上，因此板片组装简单，可最大程度降低板组过紧风险，避免板片损坏。

- 距离指示器组-型号985 24150-80



阿法拉伐保留变更技术规范的权利，恕不另行通知。

如何联系阿法拉伐

请登录www.alfalaval.com
了解阿法拉伐各国分支机构
的最新联系信息。